


OBJ_ID	Obj_Via	Tipico di criticita'	ID da DSRI	Fonte
P001	Flume Lambro	Reticolo idrografico: Pericolosità P3 - elevata probabilità di alluvioni H	SDM PGRA 1	PGRA
P002	Flume Lambro	Reticolo idrografico: Pericolosità P2 - media probabilità di alluvioni H	SDM PGRA 2	PGRA
P003	Flume Lambro	Reticolo idrografico: Pericolosità P1 - scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi L	SDM PGRA 3	PGRA
P01	Via Flume Lambro	Sfioratore S1989	SDM CRI S1989	Documento semplificato
P02	Via Flume Lambro	Sfioratore S1988	SDM CRI S1988	Documento semplificato
P03	Piazza Ezio Vanoni	Sfioratore S457	SDM CRI S457	Documento semplificato
P04	Piazzale Supermercatoleggero	Sfioratore S1054	SDM CRI S1054	Documento semplificato
P05	Via Cupello	Sfioratore S841	SDM CRI S841	Documento semplificato
P06	Via Cupello	Sfioratore S842	SDM CRI S842	Documento semplificato
P07	Via Alcide De Gasperi	Sfioratore S1853	SDM CRI S1853	Documento semplificato
P08	Via Martiri di Cafalaria	Sfioratore S1991	SDM CRI S1991	Documento semplificato
P09	Via Europa bis	Sfioratore S1990	SDM CRI S1990	Documento semplificato
P10	Via Antonio Gramsci	Sfioratore S1605	SDM CRI S1605	Documento semplificato
P11	Via Bruno Buozzi	Sfioratore S2014	SDM CRI S2014	Documento semplificato
P12	Largo Giuseppe Impastato	Sfioratore S2105	SDM CRI S2105	Documento semplificato
P13	Via Civesio - fuori ambito stradale	Sfioratore S2116	SDM CRI S2116	Documento semplificato
P14	Via Giuseppe di Vittorio	Sfioratore S2018	SDM CRI S2018	Documento semplificato
P15	Via Salvemini	Sfioratore S2128	SDM CRI S2128	Documento semplificato
Ln01	Via Salvemini	Tratto di rete mista soggetto a frequenti episodi di occlusione	SDM CRI 228-232	Documento semplificato
Ln02	Via Bonarelli	Tratto di rete mista soggetto a frequenti episodi di occlusione	SDM CRI 457-459	Documento semplificato
Ln03	Via Unico Bolgiano	Tratto di rete mista soggetto a frequenti episodi di occlusione	SDM CRI 881	Documento semplificato
P04	Piazza Tevere n.16	Danni da infiltrazione d'acqua	SDM SDN A	Documento semplificato
Via Ticino n.4	Danni dovuti ad una pesante rottura di tubazione e cameretta fognaria e occlusione	SDM SDN A	Documento semplificato	
P06	Via Gortica n.2	Danni da ripetuti sversamenti fognari	SDM SIN B	Documento semplificato
P07	Via Sorensen n.1	Allargamento legato al riurgito per intasamento rete fognaria, difficoltà di scarico o cadoine intasate	SDM PI 505	Documento semplificato
P08	Via Ripalta n.6	Allargamento legato al riurgito per intasamento rete fognaria, difficoltà di scarico o cadoine intasate	SDM PI 2146	Documento semplificato
P09	Via A. Moro n.30	Allargamento legato al riurgito per intasamento rete fognaria, difficoltà di scarico o cadoine intasate	SDM PI 718	Documento semplificato
P10	Via Cavigia	Allargamento legato al riurgito per intasamento rete fognaria, difficoltà di scarico o cadoine intasate	SDM PI 597	Documento semplificato
P11	Via Matteotti n.11	Allargamento legato al riurgito per intasamento rete fognaria, difficoltà di scarico o cadoine intasate	SDM PI 9	Documento semplificato
P12	Via Crespignano n.2	Allargamento legato al riurgito per intasamento rete fognaria, difficoltà di scarico o cadoine intasate	SDM PI 183	Documento semplificato
P13	Via Moro n.40	Allargamento legato al riurgito per intasamento rete fognaria, difficoltà di scarico o cadoine intasate	SDM PI 1865	Documento semplificato
P14	Via Eurandini	Allargamento legato al riurgito per intasamento rete fognaria, difficoltà di scarico o cadoine intasate	SDM PI 1698	Documento semplificato
P15	Via per Monticello	Allargamento legato al riurgito per intasamento rete fognaria, difficoltà di scarico o cadoine intasate	SDM PI 1627	Documento semplificato
P16	Via Unica Poasco n.6	Allargamento legato al riurgito per intasamento rete fognaria, difficoltà di scarico o cadoine intasate	SDM PI 1142	Documento semplificato
P17	Corso del Cavo Redefossi	Il tratto tombinato del Cavo Redefossi ha manifestato fenomeni di allargamento	SDM 01	Documento semplificato
P18	Frazione di Poasco	Problema di falda con ridotta soggiacenza	SDM 02	Documento semplificato
P19	Comune di San Donato	Fenomeni di allargamento di vani interali in prossimità di rogge tombinate:	SDM 03	Documento semplificato
P20	Comune di San Donato	Pochi effluvi sono allacciati a quota molto bassa rispetto a quella di scorrimento della rete e ciò facilita l'instaurarsi di condizioni di riurgito idraulico e conseguente allargamento puntuale	SDM 03 bis	Documento semplificato
P20	Corso Roggia Fuga in Bolgiano	Rischio esondazione della Roggia Fuga verso l'abitato	SDM 04	Documento semplificato



Città di SAN DONATO MILANESE
[Città Metropolitana di Milano]

VARIANTE GENERALE
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

INV / Invarianza comunale

01-B INV

Carta della pericolosità idraulica
(stato di fatto Tr 50 anni)

ADOZIONE con Delibera del C.C. n. _____ del ____/____/____
APPROVAZIONE con Delibera del C.C. n. _____ del ____/____/____

SINDACO
A. Ciccioli

VICE SINDACO

(Deleghe: Urbanistica, Mobilità e trasporto pubblico locale, Risorse umane, Parcheggi/Piano sosta)

G. Ghini

SEGRETARIO GENERALE

Dot. G. Brando

UFFICIO DI PIANO

arch. Stamazzo, Paola, Dirigente Area Territorio urbanistica e opere pubbliche; arch. Angelo Gualandri, Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Urbanistica e Agenzia per l'abitare; arch. Valentina Montemurri, funzionario Ufficio Urbanistica, quale Autorità Proponente per la VAS; dott.ssa Tatiana Marignolo, Responsabile Servizio Ambiente e Mobilità, quale Autorità Competente per la VAS; dott.ssa Francesca Laurenti, geom. Giorgio Benedetti, geom. Stefano Monico; arch. Irene Leoni; dis. Pierangelo Tosi, geom. Riccardo Franzoni, Responsabile Servizio Opere Pubbliche.

Siringraziano:

Gli assessori Tutti e i colleghi degli uffici che hanno collaborato alla stesura della variante

STUDIO
IDROGEOLOGICO
1964 - 2014

STUDIO IDROGEOLOGICO S.r.l.

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Bastioni di Porta Volta, 7 - 20121 Milano

tel. 02/659.78.57 - fax 02/655.18.40

e-mail: info@idrogeotecnico.it

www.studioidrogeotecnico.com

In collaborazione con:

WISE

17.000, ottobre 2021

RETE FOGNARIA

Nodi

Scarico

Tombino

Condotte

Acque bianche

Acque miste

Acque nere

altro

Stramazzo

SCENARIO IDRAULICO STATO DI FATTO
AREE DI ALLAGAMENTO RISULTATI DAL MODELLO
PER TR = 50 ANNI

RETICOLO IDROGRAFICO

----- Reticolo idrografico principale (All. A d.g.r. n. XI/4037 del 14/12/20) - tratti intubati

Reticolo idrografico principale (All. A d.g.r. n. XI/4037 del 14/12/20)

Studio per l'individuazione del Reticolo Idraulico Minore - Idrogea Servizi S.r.l. - Settembre 2021

----- Reticolo idrografico minore intubato

----- Reticolo idrografico minore a cielo aperto

----- Reticolo idrografico privato a cielo aperto

CRITICITA' IDROGEOLOGICHE ED IDRAULICHE
DAI DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE

[X] Aree a bassa soggiacenza della falda o con falde sospese

Piano stralcio per L'Assetto Idrogeologico (PAI)

----- Limite tra fascia A e B

----- Limite tra fascia B e C

----- Limite di progetto tra la fascia B e la fascia C

----- Limite esterno della fascia C

Valutazione delle condizioni di rischio idraulico del fiume Lambro - SANTEC S.p.A. - Aprile 2021

[X] H1 - Pericolo moderato

[X] H2 - Pericolo medio

[X] H3 - Pericolo elevato

[X] H4 - Pericolo molto elevato

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)

[X] Aree interessate da alluvioni frequenti, pericolosità elevata (H-P3)

[X] Aree interessate da alluvioni poco frequenti, pericolosità media (M-P2)

[X] Aree interessate da alluvioni rare, pericolosità bassa (L-P1)

CRITICITA' DA DOCUMENTO SEMPLIFICATO

● Problematiche puntuali - punti critici

----- Problematiche lineari - criticità di rete

Problematiche aree

[X] Problematiche di carattere idraulico

[X] Sinistri rilevati